

P77.50-2242-09

Représenté sur la
partie supérieure du montant C droit (1)

1 Partie supérieure du montant C

2 Recouvrement

3 Attache de conduites

4 Flexible d'écoulement d'eau












5 Vis

6 Douille filetée


7 Écrous

8 Vis


9 Vis

 	Déposer, poser		
 Danger !	Risque de blessure par coincement ou écrasement lors de travaux sur le toit escamotable partiellement ouvert (mode d'arrêt) ou dans sa zone de fermeture en cas de repli soudain du toit escamotable	Bloquer le toit escamotable à l'aide d'un outil spécial approprié.	AS77.50-Z-0001-01A
1	Amener le toit escamotable en position intermédiaire avec le contacteur actionnement du toit escamotable et le bloquer	 Béquille	AR77.50-P-3000-01W *230589046300
2	Déclipser le recouvrement (2) de la partie supérieure du montant C (1)	 Déclipseur	*452589016300
3	Déclipser l'attache de conduites (3)	 Déclipseur	*452589016300
4	Séparer le flexible d'écoulement d'eau (4) (flèche)		
5	Dévisser la vis (5), laisser la douille filetée (6) enfichée	 Lors du dévissage, pousser la vis (5) en direction du milieu du véhicule. La vis (5) endommage sinon le joint latéral sur la partie avant du toit escamotable.  Embout de tournevis	*126589001000
6	Dévisser les écrous (7), laisser les vis (8) enfichées		
7	Dévisser les vis (9)	 Pose : Appliquer du produit de freinage pour vis. Colle rapide, Loctite 270	*BR00.45-Z-1008-02A
8	Extraire la douille filetée (6)		
9	Retirer les vis (8)	 Pose : Appliquer du produit de freinage pour vis. Colle rapide, Loctite 270	*BR00.45-Z-1008-02A
10	Effectuer la pose dans l'ordre inverse	 Pose : Lors du remplacement de la partie supérieure du montant C (1) : ↓ Remplacer le joint d'étanchéité à l'intérieur du montant C Remplacer le joint d'étanchéité à l'extérieur du montant C	AR77.50-P-6768W AR77.50-P-6766W


11	Contrôler, le cas échéant régler la position de la lunette arrière	AR67.20-P-3002W
----	--	-----------------



Embout de tournevis



Appui



Déclipseur

Matériel de réparation

Numéro	Désignation	Référence
BR00.45-Z-1008-02A	Colle rapide, Loctite 270	A 002 989 93 71