


TYPE 172.4




P77.50-2239-09

- 1 Joint
- 2 Partie supérieure du montant C
- 1 Joint
- 2 Partie supérieure du montant C
- 8 Cordon de butyle
- 9 Patte de joint
- 13 Rail de maintien
- 15 Alésage


- 3  Appui
- 4 Fermeture avant

- 5 Fixation
- 7 Vis





P77.50-2254-06


- 1 Joint
- 9 Patte de joint
- 14 Tenons



P77.50-2241-05


	Dépose		
Danger!	Risque de blessure par coincement ou écrasement lors de travaux sur le toit escamotable partiellement ouvert (mode d'arrêt) ou dans sa zone de fermeture en cas de repli soudain du toit escamotable	Bloquer le toit escamotable à l'aide d'un outil spécial approprié.	AS77.50-Z-0001-01A
1	Mettre le contact et agir sur le contacteur commande du toit escamotable jusqu'à ce que le toit escamotable ait atteint la position intermédiaire, comme représenté.	Position des parties supérieures de montant C (2): 120° environ. Laisser le contact enclenché. Le toit escamotable reste dans cette position pendant 7 mn dans le mode d'arrêt. Lorsque les 7 mn sont écoulées, le toit escamotable se range automatiquement dans le coffre à bagages. Le mode d'arrêt peut être prolongé de 7 autres mn en actionnant brièvement le contacteur actionnement du toit escamotable.	
2	Accrocher la béquille (3), comme représenté, sur la fermeture avant droite (4) et la poser sur la fixation droite (5)	Béquille Béquille	*230589046300 *231589026300
3	Couper le contact		
4	Défaire les vis (7)		
5	Retirer le joint (1) de la partie supérieure du montant C (2), le déclipser dans la partie inférieure (flèche A) et l'enlever		
	Nettoyage		
6	Enlever les résidus de produit d'étanchéité sur les plans de joint de la partie supérieure du montant C (2) et nettoyer soigneusement les plans de joint	Les plans de joint doivent être exempts de graisse et de poussière. L'étanchéité n'est sinon pas garantie. Tenir compte du temps de séchage du produit de nettoyage. Nettoyant	*BR00.45-Z-1025-04A
	Pose		
7	Poser un cordon de butyle (8), comme représenté, sur la partie supérieure du montant C (2) Ce faisant, tirer le cordon de butyle (8) uniformément en longueur	Ne pas toucher le cordon de butyle (8) avec des doigts nus. L'endroit sur la partie supérieure du montant C (2), sur lequel le cordon de butyle (8) est posé doit être exempt de graisse et de poussière. L'étanchéité n'est sinon pas garantie. La longueur du cordon de butyle (8) est de 1 cm avant qu'il soit étiré en longueur. Cordon d'étanchéité	*BR00.45-Z-1084-01A
8	Enficher le joint (1) en haut sur la partie supérieure du montant C (2)	Veiller à la pose correcte de la patte d'étanchéité (9) entre la bride de positionnement et le panneau de la partie supérieure du montant C (2) (flèche B).	

9	Placer le joint (1) latéralement sur la partie supérieure du montant C (2) (flèche F) et clipser à la main la lèvre d'étanchéité intérieure (flèche C) sur toute la longueur dans le rail de maintien (13) sur la partie supérieure du montant C (2)		
10	Enfoncer la lèvre d'étanchéité extérieure (flèche D) du joint (1) avec un coin de montage sur toute la longueur dans le rail de maintien (13) sur la partie supérieure du montant C (2)	⚠ Le  coin de montage ne doit pas avoir d'arêtes tranchantes ni de bavures. Le joint (1) est sinon endommagé.	
		 Coin de montage	*110589035900
11	Appliquer avec une ferme pression le joint (1) sur la partie supérieure du montant C (2) dans la zone du cordon de butyle (8)		
12	Serrer les vis (7)	i Lors du vissage des vis (7), pousser ce faisant le joint (1) aussi loin que possible dans le sens de la flèche (flèche E) sans allonger le joint (1) excessivement.	
13	Clipser le tenon (14) sur le joint (1) dans l'alésage (15) dans la zone inférieure de la partie supérieure du montant C (2)		
14	Démonter l'appui (3)		
15	Fermer le toit escamotable avec le contacteur commande du toit escamotable		
16	Effectuer un test d'étanchéité		




110 589 03 59 00

Coin de montage



230 589 04 63 00

Appui



231 589 02 63 00

Appui

Matériel de réparation

Numéro	Désignation	Référence
BR00.45-Z-1084-01A	Cordon d'étanchéité lunette arrière	A 004 989 60 20
BR00.45-Z-1025-04A	Nettoyant	A 005 989 19 71